



Guida alla compatibilità ricambi timone Beneteau

Modello
First 31.7
First 32
First 32
First 34.7
First 35
First 36.7 prima del 1-3-2002
First 36.7 prima del 1-3-2002
First 36.7 dopo il 1-3-2002
First 40
First 40.7 prima del 1-3-2002
First 40.7 prima del 1-3-2002
First 40.7 dopo il 1-3-2002
First 44.7
First 45
First 47.7 prima del 12-2001
First 47.7 dal 03-2002
First 47.7 2002
First 50
Figaro II

Sede boccola inferiore	Boccola inferiore su rulli	Boccola superiore
Codice	Codice	Codice
		LS2201649B
	BWR-100-129	LS2201649B
	BWR-100-129	
	BWR-100-129	LS2201648B
M74-260P	BWR-120.5-149	BWR-085-112
M74-257	BWR-110-130	LS2201648B
	BWR-120.5-140	LS2201648B
M74-260P	BWR-120.5-149	BWR-085-112
	BWR-130-160	BWR-100-140
M74-257	BWR-110-130	LS2201648B
	BWR-120.5-140	LS2201648B
M74-260	BWR-120.5-149	BWR-085-112
	BWR-160-208	BWR-115-154
	BWR-160-208	BWR-115-154
	BWR-149-170	LS2201642B
	BWR-157-190	LS2201642B
	BWR-160-208	BWR-115-154
	BWR-160-208	BWR-115-154
	BWR-044-070	